

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента труда  
и социального развития  
Администрации ТМР  
О.А. Щербакова  
«09» 06 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 18.01/2/7

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – объект образования  
1.2. Адрес объекта – 152303, Российская Федерация, Ярославская область, город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 66  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2543 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9716 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 2013  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

**1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6.1. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) –

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения)- 152303, Российская Федерация, Ярославская область, город Тутаев, улица Моторостроителей, дом 66

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – собственность

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.6.6.. Вышестоящая организация (наименование) –

Администрация Тутаевского муниципального района в лице Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района.

1.6.7.. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д.13, тел. (48533) 2-37-03,

e-mail: do@tr.adm.yar.ru

**Категории детей-инвалидов, обучающиеся в учреждении (да, нет)**

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) – нет

инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) – нет

инвалиды с нарушениями зрения (С) – нет

инвалиды с нарушениями слуха (Г) – да

инвалиды с нарушениями умственного развития (У) – нет



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое – образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг :  
- реализация основной общеразвивающей программы дошкольного образования;  
- осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 245 воспитанников
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) –  
на маршрутном такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
визуальная - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) да (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б



- \* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

## 4. Состояние доступности предоставляемых услуг:

### 4.1 Оснащение помещений

4.1.1 Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (да, нет) - нет

### 4.2 Кадровое обеспечение учреждения

4.2.1 Педагоги учреждения прошли инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации (да, нет) - да

4.2.2 Наличие в штате педагогов, владеющих навыками сурдоперевода и тифлосурдоперевода (да, нет) - нет.

4.2.3 Предоставление ассистента-помощника для сопровождения инвалида (да, нет) - нет

4.2.4 Предоставление тьютора для сопровождения инвалида (да, нет) - нет

4.2.5 Наличие в должностных инструкциях закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов (да, нет) - нет

4.2.6 Наличие педагогов, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющее осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (да, нет) - да

### 4.3. Состояние доступности образовательных услуг

% п/п	Перечень предоставляемых услуг	Состояние доступности услуг, в том числе для основных
-------	--------------------------------	---



		категорий инвалидов**
1	Реализация основной общеразвивающей программы дошкольного образования	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)
2	Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)

#### 4.4 Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг:

ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)

### 5. Управленческое решение

#### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, ТСП – технические средства реабилитации.

5.2. Период проведения работ: по мере выделения средств в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5.4 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - нет



5.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса «Карта доступности субъекта Российской Федерации» - 24.05.2016 г. (<http://tower.yarcloud.ru>)

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата размещения)

### 6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «04» мая 2016 года.

*Дата составления паспорта - 6.06.2016.*

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старшая медсестра \_\_\_\_\_

Согласовано:

Председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР

О.Н. Косовичева





**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад

№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				К, О, С, Г, У	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Имеются бардюры	К, О, С	Зоны отдыха, требуют частичного ремонта малые формы и веранды	Текущий ремонт -
1.3	Лестница (наружная)	есть			Поручни не соответствуют нормам	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К, О	-Требуется установка пандуса	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К, О, С	Не предусмотрено на	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Частичный ремонт малых форм и веранд	К, О, С		







**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вывеска учреждения, выполненная шрифтом Брайля	нет			отсутствует	С	Не нуждается	-
2.2	Лестница (наружная)	есть			имеется	К, О, С, Г, У	Поручни привести в соответствие	-
2.3	Пандус (наружный) с поручнями	нет			-отсутствует	К, О, С	Оборудовать пандус	Капитальный ремонт
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть			Имеется навес.	К, О, С	Требуется противоскользящее покрытие, рельефные тактильные полосы	Текущий ремонт
2.5	Дверь (входная), имеется домофон	есть			Входная дверь не соответствует нормам, имеется звуковой оповещатель,	К, О, С	Требуется расширение входной двери-	Капитальный ремонт
2.6	Тамбур	есть			Тамбур узкий, не соответствует нормам	К, О, С	Тамбур технически сделать невозможно	-



ОБЩИЕ требования к зоне			Требуется устранить выявленные нарушения	К, О	Проведение ремонтных работ	
-------------------------	--	--	--	------	----------------------------	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	<u>ВНД(О,К,С),</u> <u>ДУ(Г,У)</u>			КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание неадаптирован, временно недоступен ВНД(О,К,С), ДУ(Г,У)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старшая медсестра \_\_\_\_\_

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			соответствует	К, О, С, Г, У	Расширение дверных проемов	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют поручни, тактильное покрытие.	К, О, С,	Необходима установка дополнительных поручней, тактильное покрытие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К, О	Технические решения невозможны	-
3.4	Сменное кресло-коляска	нет			соответствует	К, О	-	-
3.5	Адаптированный лифт	нет			отсутствует	К, О	Технические решения невозможны	-
3.6	Подъемные платформы	нет			отсутствует лестничный подъемник	К, О		-
3.7	Дверь	есть			ширина дверного проема недостаточна	К, О	Привести в соответствие нормам	Капитальный ремонт
3.8	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина коридора на поворотах не соответствует	К, О, С, Г, У	Технические решения невозможны	-



				нормаам			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>			Устранение выявленных недостатков		Текущий ремонт	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С).

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А., старшая медсестра \_\_\_\_\_  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ширина дверных проемов не соответст-вует	К, О	Нет техн. возможности привести в соответствие	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			ширина дверных проемов не соответствует, пороги отсутствуют, не выделено отдельное место для кресла-коляски	К, О	Нет технической возможности	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранение выявленных нарушений		Проведение ремонтных работ	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)</u>			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ Иван

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР О.Н.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетная комната не адаптирована для инвалида-колясочника	К, О, С	Не нуждается	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	Технические решения невозможны	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует	К, О, С	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не требуется	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ (Г,У), ВВД (О,К,С)</u>			Текущий ремонт



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения доступны ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ Иванов

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старшая медсестра \_\_\_\_\_

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР \_\_\_\_\_



## I Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет указателей движения	О,Г,У	Нуждается	-
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствуют акустичес- кие датчики	О, С,У	Установка звукового датчика	Индив идуаль ное реше- ние с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильное покрытие	С	Нуждаются	Индив идуаль ное реше- ние с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранить выявленные нарушения	О,Г,У,С	Нуждаются	Индив идуаль ное реше- ние с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система информации и связи (на всех зонах) доступна ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:


Чистякова И.Г., заведующий

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ

Козлова И.В., старший воспитатель

Фомичева В.А., старшая медсестра

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР





**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				К, О, С, Г, У	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Имеются бардюры	К, О, С	Зоны отдыха, требуют частичного ремонта малые формы и веранды	Текущий ремонт -
1.3	Лестница (наружная)	есть			Поручни не соответствуют нормам	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К, О	-Требуется установка пандуса	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К, О, С	Не предусмотрено	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Частичный ремонт малых форм и веранд	К, О, С		







**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вывеска учреждения, выполненная шрифтом Брайля	нет			отсутствует	С	Не нуждается	-
2.2	Лестница (наружная)	есть			имеется	К, О, С, Г, У	Поручни привести в соответствие	-
2.3	Пандус (наружный) с поручнями	нет			-отсутствует	К, О, С	Оборудовать пандус	Капитальный ремонт
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть			Имеется навес.	К, О, С	Требуется противоскользящее покрытие, рельефные тактильные полосы	Текущий ремонт
2.5	Дверь (входная), имеется домофон	есть			Входная дверь не соответствует нормам, имеется звуковой оповещатель,	К, О, С	Требуется расширение входной двери-	Капитальный ремонт
2.6	Тамбур	есть			Тамбур узкий, не соответствует нормам	К, О, С	Тамбур технически сделать невозможно	-



ОБЩИЕ требования к зоне			Требуется устранить выявленные нарушения	К, О	Проведение ремонтных работ	
-------------------------	--	--	--	------	----------------------------	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	<u>ВНД(О,К,С),</u> <u>ДУ(Г,У)</u>			КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание неадаптирован, временно недоступен ВНД(О,К,С), ДУ(Г,У)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А, заместитель заведующего по АХЧ Иван  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А, старшая медсестра \_\_\_\_\_  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР О.Н.



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			соответствует	К, О, С, Г, У	Расширение дверных проемов	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют поручни, тактильное покрытие.	К, О, С,	Необходима установка дополнительных поручней, тактильное покрытие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К, О	Технические решения невозможны	-
3.4	Сменное кресло-коляска	нет			соответствует	К, О	-	-
3.5	Адаптированный лифт	нет			отсутствует	К, О	Технические решения невозможны	-
3.6	Подъемные платформы	нет			отсутствует лестничный подъемник	К, О		-
3.7	Дверь	есть			ширина дверного проема недостаточна	К, О	Привести в соответствие нормам	Капитальный ремонт
3.8	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина коридора на поворотах не соответствует	К, О, С, Г, У	Технические решения невозможны	-



				нормаам			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>			Устранение выявленных недостатков		Текущий ремонт	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С).

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А., старшая медсестра \_\_\_\_\_  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР \_\_\_\_\_



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ширина дверных проемов не соответствует	К, О	Нет техн. возможности привести в соответствие	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			ширина дверных проемов не соответствует, пороги отсутствуют, не выделено отдельное место для кресла-коляски	К, О	Нет технической возможности	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранение выявленных нарушений		Проведение ремонтных работ	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)</u>			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ Загн.  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А., старший воспитатель Фом.  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР Кос.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетная комната не адаптирована для инвалида-колясочника	К, О, С	Не нуждается	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	Технические решения невозможны	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует	К, О, С	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не требуется	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)</u>			Текущий ремонт



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения доступны ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ И.А.

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старшая медсестра В.А.

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР О.Н.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет указателей движения	О,Г,У	Нуждается	-
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствуют акустические датчики	О, С,У	Установка звукового датчика	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильное покрытие	С	Нуждаются	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранить выявленные нарушения	О,Г,У,С	Нуждаются	Индивидуальное решение с ТСП

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП







**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть				К, О, С, Г, У	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Имеются бардюры	К, О, С	Зоны отдыха, требуют частичного ремонта малые формы и веранды	Текущий ремонт -
1.3	Лестница (наружная)	есть			Поручни не соответствуют нормам	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К, О	-Требуется установка пандуса	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К, О, С	Не предусмотрено	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Частичный ремонт малых форм и веранд	К, О, С		



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (Г,У) ВНД (К,О,С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно (ДУ (Г,У)  
ВНД (К,О,С)

Необходимо провести текущий ремонт.

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ Иванов  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А., старшая медсестра Фомичева  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР Косовичева



1 Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Гутвевского муниципального района  
Ярославская область, г. Гутвев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	есть/нет	есть/нет	есть/нет	Содержание	Информ. для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вывеска учреждения, выполненная шрифтом Брайля	нет				отсутствует	С	Не нуждается	.
2.2	Лестница (наружная)	есть				имеется	К, О, С, Г, У	Поручни привести в соответствие	.
2.3	Пандус (наружный) с поручнями	нет				-отсутствует	К, О, С	Оборудовать пандус	Капитальный ремонт
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть				Имеется навес.	К, О, С	Требуется противоскользящее покрытие, рельефные тактильные полосы	Текущий ремонт
2.5	Дверь (входная), имеется домофон	есть				Входная дверь не соответствует нормам, имеется звуковой оповещатель,	К, О, С	Требуется расширение входной двери-	Капитальный ремонт
2.6	Тамбур	есть				Тамбур узкий, не соответствует нормам	К, О, С	Тамбур технически сделать невозможно	.



ОБЩИЕ требования к зоне			Требуется устранить выявленные нарушения	К, О	Проведение ремонтных работ	
-------------------------	--	--	--	------	----------------------------	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	<u>ВНД(О,К,С),</u> <u>ДУ(Г,У)</u>			КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание неадаптирован, временно недоступен ВНД(О,К,С), ДУ(Г,У)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А, заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А, старшая медсестра \_\_\_\_\_  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			соответствует	К, О, С, Г, У	Расширение дверных проемов	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют поручни, тактильное покрытие.	К, О, С,	Необходима установка дополнительных поручней, тактильное покрытие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К, О	Технические решения невозможны	-
3.4	Сменное кресло-коляска	нет			соответствует	К, О	-	-
3.5	Адаптированный лифт	нет			отсутствует	К, О	Технические решения невозможны	-
3.6	Подъемные платформы	нет			отсутствует лестничный подъемник	К, О		-
3.7	Дверь	есть			ширина дверного проема недостаточна	К, О	Привести в соответствие нормам	Капитальный ремонт
3.8	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина коридора на поворотах не соответствует	К, О, С, Г, У	Технические решения невозможны	-



				нормаам			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>			Устранение выявленных недостатков		Текущий ремонт	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(Г,У), ВНД (О,К,С)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С).

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_  
 Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_  
 Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_  
 Фомичева В.А., старшая медсестра \_\_\_\_\_  
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ширина дверных проемов не соответствует	К, О	Нет техн. возможности привести в соответствие	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			ширина дверных проемов не соответствует, пороги отсутствуют, не выделено отдельное место для кресла-коляски	К, О	Нет технической возможности	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранение выявленных нарушений		Проведение ремонтных работ	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)</u>			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступна ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХУ Иван

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР О.Н.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетная комната не адаптирована для инвалида-колясочника	К, О, С	Не нуждается	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	Технические решения невозможны	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует	К, О, С	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не требуется	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)</u>			Текущий ремонт



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения доступны ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий \_\_\_\_\_

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ А.А.С.

Козлова И.В., старший воспитатель \_\_\_\_\_

Фомичева В.А., старшая медсестра В.А.

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР О.Н.



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  
№ 5 «Радуга» Тутаевского муниципального района  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, дом 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет указателей движения	О,Г,У	Нуждается	-
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствуют акустические датчики	О, С,У	Установка звукового датчика	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильное покрытие	С	Нуждаются	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Устранить выявленные нарушения	О,Г,У,С	Нуждаются	Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР



\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система информации и связи (на всех зонах) доступна ДУ (Г,У), ВНД (О,К,С)

Подписи:

Члены комиссии:

Чистякова И.Г., заведующий

Загнухина Н.А., заместитель заведующего по АХЧ

Козлова И.В., старший воспитатель

Фомичева В.А., старшая медсестра

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР

